





Внимание! Нарушение последовательности и условий сборки может привести к деформации опоры.

1




2




Обратите внимание: маркировка В направлена друг к другу, маркировка А направлена друг от друга как показано на рисунке


3



4




I




x1

II




x1

III



x1

IV



x4

Винт
M6x35

V



x5

Винт
M6x16

VI



x1