


Схема сборки кресла "Логика"

Винт барашек №1



До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Рисунок кресла может отличаться (в зависимости от заказа)

Список комплектующих:

- Чехол газ-лифта - 1 шт.
- Газ-лифт - 1 шт.
- Крестовина - 1 шт.
- Ролик - 5 шт.
- Спинка с винтом барашек №1 - 1 шт.
- Сиденье с установленной пластирой с помощью 4-х винтов М6 х20 - 1 шт.
- Кронштейн Овалина Логика с чехлом на овалину и винтом барашек №2 - 1 шт.

Инструкция по сборке

- 1 Установить ролики в отверстия крестовины.
- 2 Газ-лифт установить в центральное отверстие крестовины.
- 3 Надеть чехол газ-лифта на газ-лифт.
ВНИМАНИЕ! Не допускается механическое воздействие на центральную клипсу, расположенную в нижней части газ-лифта.
- 4 Выкрутить винт барашек №2 из кронштейна Овалина Логика. Вставить кронштейн в пластиру сиденья и закрутить винтом барашек №2 (Вид В). В зависимости от установки кронштейна осуществляется регулировка вылета спинки относительно сиденья.
- 5 Выкрутить винт барашек №1 из спинки. Вставить в паз под кронштейн Овалина Логика на спинке кронштейн и зафиксировать винтом барашек №1 (Вид А).
- 7 Удалить защитный колпачок с газ-лифта*. Установить кресло на газ-лифт.
ВНИМАНИЕ! При регулировке механизмов изделия действуйте аккуратно, не превышайте разумные усилия на регулятор подъема кресла.

Рекомендации по эксплуатации

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в месяц, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - для поддержания привлекательного внешнего вида тканей и удаления пыли материал необходимо чистить мягкой щеткой или обрабатывать пылесосом. Пролитая жидкость должна быть немедленно удалена с поверхности, чтобы предотвратить растекание и проникновение жидкости в волокна ткани. Не оставляйте ткани под прямыми солнечными лучами, а также в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

* Опционально.

ВНИМАНИЕ! МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА КРЕСЛО ДО 50 КГ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, И ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НАГРУЗКИ.