





Внимание! Нарушение последовательности и условий сборки может привести к деформации опоры.




Внимание! Обратите внимание, что в месте соединения опор имеется скос для соединения ножек в единственном положении. При правильном положении ножек относительно друг друга, верхняя и нижняя грани опор находятся в одной плоскости.


2



4




I




x1

II




x1

III



x1


IV



x4

Винт
M6x35


V



x5

Винт
M6x16

VI



x1