





Внимание! Нарушение последовательности и условий сборки может привести к деформации опоры.

1




Внимание! Обратите внимание, что в месте соединения опор имеется скос для соединения ножек в единственном положении. При правильном положении ножек относительно друг друга, верхняя и нижняя грани опор находятся в одной плоскости.


2



4




I




x1

II




x1

III



x1

IV



x4

Винт  
M6x35

V



x4

Винт  
M6x25

VI



x1